



verschmutzt

Ortschaft

» Taterloch / Tărlaua / Felsötatárlaka

Landkreis

» Alba

Baujahr

» 1912

Opus

» 21

Orgelbauer

» Carl EINSCHENK

Standort

» Westempore / balconul vestic

Prospekt und Spieltisch

» Neugotisch, 3 Felder, wenige vergoldete Verzierungen auf grauem Grund, Zinkpfeifen; Spieltisch zur Orgel. / Neogotic, 3 câmpuri, decente ornamente aurii pe fond gri, tuburi de zinc; consola cu față spre orgă.

Disposition

» 1. Manual

Bourdon 16', Geigenprincipal 8', Lieblich Gedackt 8', Octave 4', Superoctav 2'.

» Pedal

Subbafs 16'.

Andere Anmerkungen bezüglich der Disposition

» PK, Super OK. Multiplex / Sistem multiplex

Traktur

» Registertraktur :

pneumatisch

» Spieltraktur :

pneumatische Kegellade

Zustand

» Unspielbar: Balg kaputt, Pfeifen voller Schutt, schwache Pfeifenqualität im Inneren (Subbafs 16'). / Impracticabil: tuburi umplete cu moloz, calitate inferioară a unor tuburi din interior (Subbafs 16').

Sonstiges

» Kein Orgelmotor.

Bibliographie

» Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000



verschmutzt



verwahrlost



Prospekt