



Leschkirch

Nocrich / Újegyház

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1807
Organ builder	Samuel Joseph MAETZ
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Repairs and restorations ■■■

1856 Eduard Fr. Würker

1898 Franz Resch

1937 Otto Einschenk.

Position in the church ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console ■■■

Klassizistisch, Säulen und Draperien aus Holz. / Clasicist, cu draperii și coloane din lemn.

Inscriptions ■■■

Franz Resch Orgelbauer, Hermannstadt

Stop list ■■■

Manual 1 Subbass 16', Principal 8', Gedeckt 8', Traversflöte 8', Octave 4', Gedeckt 4', Fugara 4', Octave 2', Waldflöte 2', Quinte 2 2/3', Mixtur 3fach.

Condition ■■■

UNspielbar, Holzwurmbefall, Prospekt Pfeifen beschädigt

Besuch 16.5. 2015: Es IST ein Orgelmotor eingebaut (sichtbar zw. Balganlage und Orgelgehäuse. Originale Prospekt Pfeifen in sehr schlechtem Zustand, Füße in sich zusammengefallen; zum Teil fehlend. Weiteres darüber unter Sonstiges.

Miscellaneous ■■■

ZAOKR 400/240-195: Kostenanschlag zur Reparatur und Verbesserung durch Eduard Würker im Jahr 1850 sowie eine Quittung des Orgelbauers

1978 Orgelventilator eingebaut.

LKZ 577/2004

Der Motor wurde für die Chororgel in Heltau (Johannes Hahn jun.) weitergegeben. (unwahrscheinlich; siehe nächste Notiz)

16.5.2015: Es IST ein Motor in der Orgel. Die Tretanlage ist ausgekoppelt. Leider ist auch kein Schlüssel für die abgeschlossene Klaviatur aufzutreiben. Pfeifen im innern durcheinander. Orgel unspielbar.

Gemäss Beschluss des Bezirkskonsistoriums Hermannstadt wurde der sich im hinteren teil der Orgel befindliche Orgelmotor im Frühjahr 2022 ausgebaut und für die Orgel in Niedereidisch zur Verfügung gestellt. Es bleibt weiterhin ein Rätsel, woher der Orgelmotor für die Heltauer Chororgel kam.

Literature ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996


More photos ■■■




Firmenschild



Prospektpfeifen 2008



Orgelmotor sichtbar zwischen Balganlage und Orgelgehäuse



Prospektpfeifen fehlen und sind in vernachlässigtem Zustand