



Balg mit Loch

---

**Ortschaft**

» Braller / Bruiu / Brulya

**Landkreis**

» Hermannstadt / Sibiu

---

**Baujahr**

» 1800

---

**Orgelbauer**

» Unbekannt / necunoscut und vermutlich Andreas EITEL

---

**Reparaturen oder Restaurierungen**

» 1852 repariert durch Eduard Würker

1880 repariert durch W. Hörbiger,

1940 repariert und auf die jetzige Empore versetzt von A. Scherer

---

**Standort**

» Westempore / balconul vestic al bisericii

---

**Prospekt und Spieltisch**

» Zinkpfeifen nicht original /neoriginal, din zinc

---

**Disposition**

» **1. Manual**

Subbafs 16', Principal 8', Gedackt 8', Octave 4', Flauto 4', Quinte 2 2/3', Superoctav 2', Spitzflöte 2', Mixtur 4fach

» **2. Manual**

Viola di Gamba 8', Gedackt 8', Gamba 4', Viola 4', Spitzflöte 2'

---

**Traktur**

» **Registertraktur :**

mechanisch

» **Spieltraktur :**

mechanisch

---

**Zustand**

» Nicht spielbar

Marderschreck mit Batteriebetrieb Anfang September 2018 aufgestellt; die Batterien sollten ca. jährlich gewechselt werden. Der Kurator und Pfr. Michael Reger sind informiert darüber.

---

**Sonstiges**

» Erich Türk vermutet, dass die Orgel von Andreas Eitel gebaut wurde. Dafür spricht die Ähnlichkeit mit den Prospekten aus Stein/Dacia, Kerz/Cârța, Turda und Baia Mare.



Balg mit Loch



Prospekt