



Schaal

Șoala / Sályá

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1851
Constructor	Heinrich MAYWALD
Traktura manualelor	mechanische Schleiflade
Traktura registrelor	mechanisch



Reparații și restaurări ■■■

1931 Andreas Scherer

1959 Reparatur und Stimmung durch Otto Einschenk

Amplasare ■■■

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă ■■■

3 Felder, nicht originale Zinkpfeifen / în trei câmpuri, tuburi neoriginale de zinc

Dispoziție ■■■

Manualul 1 Principal 8', Gedackt 8', Octave 4', Flöte 4', Superoctave 2', Quinte 2 2/3', Mixtur 4 fach.

Pedaliar Subbass 16', Octavbass 8', Octave 4', Quinte 5 1/3'

Stare ■■■

Gut, Holzwurm, Marderspuren um die Orgel herum / instrument în stare bună, urme de carii de lemn și rozătoare în jurul orgii

Meldung per Mail April 2016: Balg und Pfeifen sind vom Marder beschädigt. Aus einer Nachricht des Orgelausschusses vom April 2016 lässt sich noch ergänzen, dass das Instrument inzwischen leider unspielbar ist.

15.9.2025: Das Instrument ist nach massivem Marderbefall stark beschädigt. Siehe Foto

Diverse ■■■

Schleiflade mit Keilschleifen / instrument cu culise cuneiforme

ZAEKR 400/109 - 238


Dokumente über die Orgel aus Radeln: Karl Einschenk vermittelt einen alten Blasebalg aus Radeln, der dort "seit 50 Jahren hinter dem Altar" liegt, an die Gemeinde Schaal. Dazu gibt es einen Briefwechsel zwischen den Pfarrern der beiden Gemeinden.

1917 Originalprospekt requiriert,
1931 Zinkprospekt von A. Scherer eingesetzt.
1981 Orgelventilator eingebaut.

Bibliografie ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Alte fotografii ■■■




Registerzüge



Schleifen



Subbafs



MarderSpuren