



Taterloch

Tătărlaua / Felsötatárlaka

Județul Alba

Anul construcției	1912
Opus	21
Constructor	Carl EINSCHENK
Traktura manualelor	pneumatische Kegellade
Traktura registrelor	pneumatisch



verschmutzt

Amplasare ■■■

Westempore / balconul vestic

Prospect și consolă ■■■

Neugotisch, 3 Felder, wenige vergoldete Verzierungen auf grauem Grund, Zinkpfeifen; Spieltisch zur Orgel. /
Neogotic, 3 câmpuri, decente ornamente aurii pe fond gri, tuburi de zinc; consola cu fața spre orgă.

Dispoziție ■■■

Manualul 1 Bourdon 16', Geigenprincipal 8', Lieblich Gedackt 8', Octave 4', Superoctav 2'.**Pedalerie** Subbaß 16'.

PK, Super OK. Multiplex / Sistem multiplex

Stare ■■■

Unspielbar: Balg kaputt, Pfeifen voller Schutt, schwache Pfeifenqualität im Inneren (Subbaß 16'). / Impracticabil:
tuburi umplute cu moloz, calitate inferioară a unor tuburi din interior (Subbaß 16').

Diverse ■■■

Kein Orgelmotor.

Bibliografie ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Alte fotografii ■■■



verwahrlost



Prospekt