Burgberg

Vurpăr / Vurpod

Kreis Hermannstadt / Sibiu

Baujahr	1840
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch



Inschrift

Reparaturen und Restaurierungen

1861 Em. Hradek
1872 Wilh. Hörbiger
1898 Franz Resch

Standort

Westempore. Die Empore hat sich hinten gesenkt, was Schäden zur Folge hat. / Pe balconul vestic al bisericii. Balconul se lasă spre spate, cauzând deteriorări la mecanismul instrumentului

Prospekt und Spieltisch

Klassizistisch, 3 Felder, vergoldete Verzierungen, Zinnpfeifen. / Clasicist, 3 câmpuri, cu ornamente aurii, tuburi de staniu.

Inschriften

Täfelchen mit Reperatur durch Franz Resch
inscripție la consolă vizând reparația lui Franz Resch din Sibiu.

Die Gestaltung des Prospektes und die Disposition lassen auf Maywald als Orgelbauer schliessen. Siehe dazu z.B. die Orgelfassade des Nachbardorfes Rothberg oder der Piaristenkirche in Klausenburg, bei denen Maywald als Orgelbauer verbürgt ist.

Disposition

1. Manual	Prinzipal 8', Violini 8', Gedackt 8', Viola di Gamba 8', Octave 4', Gedackt 4', Octave 2', Quinte 2 2/3', Mixtur 3fach
Pedal	Violon 16', Subbass 16', Octave 8', Octave 4'

Zustand

Schlecht wegen der abgesenkten Empore, Spuren von Nagetieren. / Stare degradată datorită problemelor balconului care nu mai este stabil, urme de rozătoare în interiorul orgii.

7.6.2015: Die Nagetiere haben einige Abstrakten angeressen und durchtrennt. Der Verschmutzungsgrad ist hoch, der Holzwurm arbeitet.
Vorläufig ist das gesamte Pfeifenmaterial vorhanden. Die Orgel ist leider unspielbar wegen der beschädigten Traktur.
Weil eine der deri Phasen durchtrennt ist, funktioniert der Orgelmotor im Moment auch nicht. Die Tretanlage ist jedoch in Ordnung.

Literatur

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Weitere Fotos

Klaviatur



Prospekt