




Urwegen

Gârbova / Szászorbo

Kreis Alba

Baujahr	1894
Opus	422
Orgelbauer	Gebrüder RIEGER
Spieltraktur	mechanische Kegellade
Registertraktur	mechanisch



Reparaturen und Restaurierungen

nicht restauriert / instrument nerestaurat

Standort

Westempore /balconul vestic

Prospekt und Spieltisch

Neugotisch, 5 Felder, originale Pfeifen / neogotic, 5 câmpuri, tuburi originale

Inschriften

Firmenschild über der Klaviatur / tăblița firmei Rieger deasupra claviaturii

Disposition

1. Manual	Principal 8', Lieblich Gedeckt 8', Gambe 8', Octave 4', Flöte 4', Rauschquinte 2 fach.
2. Manual	Gemshorn 8', Salicional 8', Spitzflöte 4', Dolce 4'.
Pedal	Subbass 16', Cello 8'.

Zustand

Gut, kleine Fehler, leicht verstimmt, Traktur abgenützt. / stare bună, unele defecțiuni minore, mici dezacordaje, tractura uzată.

Sonstiges

1974: Ventilator eingebaut (Geschenk vom Gustav-Adolf-Werk)

2022: Burkhard Wenzel-Gazdag machte eine Generalstimmung Ende Sept. Er stellt dabei fest, dass die Kegellade systembedingte Heuler hat im Transmissionssystem, die nur durch eine umfassende Revision der Laden beheben werden kann. Ansonsten funktioniert die Orgel gut. Dies lässt sich durch eine einfache Reparatur nicht beheben.

Literatur ■■■

- Binder, Hermann: Expertiză despre proveniența și datarea orgii din Biserica Reformată din Păucișoara, Județul Mureș, SC Hermann Binder Orgelbau – Construcții de orgi SRL din Sibiu, 2007
- Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Weitere Fotos ■■■



Spieltisch