



Reschitz

Reșița / Resicabánya

Kreis Caraș-Severin

Adresse	str. Paul Iorgovici 11
Baujahr	1910
Orgelbauer	Lipót és Fia WEGENSTEIN
Spieltraktur	pneumatisch
Registertraktur	pneumatisch



Reparaturen und Restaurierungen

1922 und 1928 Reparaturen durch Wegenstein

1953 Reparatur durch Victor Wegenstein

Standort

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospekt und Spieltisch

Neugotisch, 3 Felder, vergoldete Verzierungen auf braunem Grund, originale Pfeifen. / Neogotic, maro/auriu, tuburi originale, în trei câmpuri.

Disposition

1. Manual	Principál 8', Bourdon 8', Gambe 8', Dolce 8', Traversflöte 4', Mixtur 3fach 2 2/3'
Pedal	Subbass 16', Cello 8'

Zustand

2009: Spielbar, einige Töne fehlen, pneumatische Fehler, Balg beschädigt. / Instrument în stare de funcționare, unele sunete lipsă, defecte pneumatice, burduful cu defecțiuni.

Sonstiges

ZAEKR 400/205 - 363

3 Kostenvoranschläge (Kötségvetés) von Wegenstein Lipót és fia, Temesvár

2. April 1909 (3600 Kronen für 7+1 Register), 28. Juli 1909 (3000 Kronen - 6+2 Register), 28. Juli 1909 (2800

Kronen - 6+1 Register).

Werbematerial der Firma Karl Einschenk

Bestätigung für 540 Lei an Wegenstein Victor für Zerlegung, Reinigung, Reguöierung und Stimmung der Orgel.
Reschitza, den 16. Juli 1953


ZAEKR 400/205 - 203

1958 Bemühungen um die Anschaffung eines Orgelmotors

Literatur ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Weitere Fotos ■■■



Pneumatik