Bodendorf

Buneşti / Szászbuda

Kreis Kronstadt / Braşov

Baujahr	1805
Orgelbauer	Johannes junior HAHN
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch

Orgel im Raum

Reparaturen und Restaurierungen

1905 baut Karl Einschenk die kurze Oktave aus und verändert die Disposition. Er baut ein Pedal mit einem Register dazu. / Karl Einschenk completează octava scurtă şi schimbă dispoziția. De asemenea construieşte un pedalier cu un registru.

Standort

Bis 2007 in Bodendorf, über dem Altar. / Până în 2007 la Buneşti, deasupra altarului.
danach in Kronstadt; Restauriert und aufgestellt in der Martinsberger Kirche. / În anul 2007 a fost transferată la Braşov, restaurată şi amplasată în Biserica Sf. Martin din Braşov.

Inschriften

Einschenk vergröſsert 1905

Disposition

1. Manual	Bourdon 16', Principal 8', Gedackt 8', Dolce 8', Gamba 8', Flöte 8', Octava 4', Fugara 4', Mixtur 3 fach.
Pedal	Pedal: Subbass 16'

Weitere Fotos

Spieltisch

Registerzüge rechts

Registerzüge links