



Botsch

Batoș / Bătos

Kreis Mureș

Baujahr	1902
Orgelbauer	Carl EINSCHENK
Spieltraktur	mechanische Kegellade
Registertraktur	mechanisch



Mechanik im Spieltisch

Reparaturen und Restaurierungen

1919 von Sauer (Frankfurt/Oder) restauriert / restaurat de firma Sauer
nach 1945 stark zerstört / devastat după 1945;
1958 macht Otto Einschenk 4 Register wieder spielbar / Otto Einschenk repară 4 registre.

Standort

Westempore, Balganlage ohne Gebläse.

Prospekt und Spieltisch

großer, fünffeldriger Zinkprospekt, in braun-gold gehalten. Zweimanualiger Spieltisch, zum Altar gewendet, C-f^{'''},
Pedal C-d[`],

Disposition

1. Manual	Bordun 16', Prinzipal 8', Gamba 8', Salicional 8', Oktav 4', Flauta 4', Mixtur 4f
2. Manual	Flötenprinz. 8', Liebl. Gedackt 8', Aeoline 8', Fugara 4', Waldflöte 2'
Pedal	Violon 16', Subbafs 16', Oktavbafs 8', Cello 8', Bafsflöte 4'

Die Orgel hatte feste Kombinationen: mf, f, tutti sowie alle Normalkoppeln

Zustand

2011: Ein Bild der Verwüstung, sowohl der Spielanlage, als auch des Orgelinneren. Besonderes mechanisches System!

Literatur

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000


Weitere Fotos ■ ■ ■ ■



Spieltisch



Orgelempore



Wellenbrett



Mechanik von Einschenk



Verwüstung (?)