



Mönchsdorf

Herina / Harina

Kreis Bistritz / Bistrița-Năsăud

Baujahr	1911
Orgelbauer	Carl Leopold WEGENSTEIN
Spieltraktur	pneumatisch
Registertraktur	pneumatisch



Orgel aus Großseidau in Mönchsdorf

Reparaturen und Restaurierungen

1945 zerstört / orga a fost distrusă.

Standort

Westempore / balconul de vest.

2001 wurde die Orgel aus Großseidau nach Mönchsdorf versetzt. / În 2001 orga din Viile Tecii a fost transferată la Herina.

Disposition

1. Manual (Großseidau) Principal 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octav 4', Mixtur 3 fach.

Pedal Subbafs 16'.

PK, SupOK, SupOK, p, mf, Tutti.

Disposition der zerstörten Orgel aus Mönchsdorf:

Principal 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octave 4', Flöte 4', Mixtur 3 fach, 2 2/3'. Ped: - Subbafs 16'. PK, SupOK, SubOK, p, mf, Tutti.

Zustand

Die aus Großseidau übernommene Orgel ist von Albert József 2001 in Mönchsdorf aufgestellt und nur notdürftig repariert worden. Um sie wieder spielbar zu machen, müßte sie gründlich repariert werden.

Literatur ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000