




Birthälm

Biertan / Berethalom

Kreis Hermannstadt / Sibiu

Baujahr	1869
Orgelbauer	Carl HESSE
Spieltraktur	mechanisch
Registertraktur	mechanisch



Preisgekrönte Orgel

Reparaturen und Restaurierungen

1994 Reparatur durch Raymund Herzog, Peter Klein, Hermann Binder (Landeskirchliche Orgelbauwerkstatt)

2005 Reparatur und Einbau fehlender Zungenstimmen (Fagott 16' + Posaune 16') durch Ferdinand Stemmer. (Orgelwerkstatt Honigberg)

Standort

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospekt und Spieltisch

Neugotisch, 8 Felder, originale Propektpfeifen. / Neogotic, lemn, tuburi prospect originale, 8 câmpuri

Inschriften

auf der Brüstung / inscripție pe consolă: Carl Hesse, Wien

Disposition

1. Manual	Bourdon 16', Principal 8', Hohlflöte 8', Salicional 8', Oktave 4', Flauto 4', Flauto 2 2/3', Superoctave 2', Waldflöte 2', Quinte 1 1/3', Oktavin 1', Quinte 2/3', Trompete 8'
2. Manual	Principal 8', Flauto 8' (Bass/Diskant), Viola 8', Unda Maris 8', Oktave 4', Fugara 4', Flauto 4', Violini 2', Fagott 16'
Pedal	Violon 16', Subbafs 16', Principalbafs 8', Cello 8', Oktavbafs 4', Posaune 16'

Zustand

Sehr gut / Stare foarte bună.

Sommer 2020: Orgel verschmutzt; einzelne Holzbecher der Posaune 16' vom Holzwurm stark angegriffen. Pfeifenwerk im Hauptwerk neigt sich.

Spätsommer 2020: Pfeifenwerk provisorisch fixiert. Eine Offerte zu einer Generalüberholung ist in Arbeit

Weitere Fotos ■ ■ ■



Register rechts



Register links

