




Birthälm

Biertan / Berethalom

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1869
Constructor	Carl HESSE
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch



Preisgekrönte Orgel

Reparații și restaurări

1994 Reparatur durch Raymund Herzog, Peter Klein, Hermann Binder (Landeskirchliche Orgelbauwerkstatt)

2005 Reparatur und Einbau fehlender Zungenstimmen (Fagott 16' + Posaune 16') durch Ferdinand Stemmer. (Orgelwerkstatt Honigberg)

Amplasare

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă

Neugotisch, 8 Felder, originale Propekt Pfeifen. / Neogotic, lemn, tuburi prospect originale, 8 câmpuri

Inscripții

auf der Brüstung / inscripție pe consolă: Carl Hesse, Wien

Dispoziție

Manualul 1	Bourdon 16', Principal 8', Hohlflöte 8', Salicional 8', Oktave 4', Flauto 4', Flauto 2 2/3', Superoctave 2', Waldflöte 2', Quinte 1 1/3', Oktavin 1', Quinte 2/3', Trompete 8'
Manualul 2	Principal 8', Flauto 8' (Bass/Diskant), Viola 8', Unda Maris 8', Oktave 4', Fugara 4', Flauto 4', Violini 2', Fagott 16'
Pedaliere	Violon 16', Subbafs 16', Principalbafs 8', Cello 8', Oktavbafs 4', Posaune 16'

Stare

Sehr gut / Stare foarte bună.

Sommer 2020: Orgel verschmutzt; einzelne Holzbecher der Posaune 16' vom Holzwurm stark angegriffen. Pfeifenwerk im Hauptwerk neigt sich.

Spätsommer 2020: Pfeifenwerk provisorisch fixiert. Eine Offerte zu einer Generalüberholung ist in Arbeit

Alte fotografii ■ ■ ■



Register rechts



Register links

