



Prospekt

Ortschaft

» Urwegen / Gârbova / Szászorbó

Landkreis

» Alba

Baujahr

» 1894

Opus

» 422

Orgelbauer

» Gebrüder RIEGER

Reparaturen oder Restaurierungen

» nicht restauriert / instrument nerestaurat

Standort

» Westempore /balconul vestic

Prospekt und Spieltisch

» Neugotisch, 5 Felder, originale Pfeifen / neogotic, 5 câmpuri, tuburi originale

Inschriften

» Firmenschild über der Klaviatur / tăblița firmei Rieger deasupra claviaturii

Disposition

» **1. Manual**

Principal 8', Lieblich Gedeckt 8', Gambe 8', Octave 4', Flöte 4', Rauschquinte 2 fach.

» **2. Manual**

Gemshorn 8', Salicional 8', Spitzflöte 4', Dolce 4'.

» **Pedal**

Subbass 16', Cello 8'.

Traktur

» **Registertraktur :**

mechanisch

» **Spieltraktur :**

mechanische Kegellade

Zustand

» Gut, kleine Fehler, leicht verstimmt, Traktur abgenützt. / stare bună, unele defecțiuni minore, mici dezacordaje, tractura uzată.

Sonstiges

» 1974: Ventilator eingebaut (Geschenk vom Gustav-Adolf-Werk)

2022: Burkhard Wenzel-Gazdag machte eine Generalstimmung Ende Sept. Er stellt dabei fest, dass die Kegellade systembedingte Heuler hat im Transmissionssystem, die nur durch eine umfassende Revision der Laden beheben werden kann. Ansonsten funktioniert die Orgel gut. Dies lässt sich durch eine einfache Reparatur nicht beheben.

Bibliographie

- » Binder, Hermann: Expertiză despre proveniența și datarea orgii din Biserica Reformată din Păucișoara, Județul Mureș, SC Hermann Binder Orgelbau – Construcții de orgi SRL din Sibiu, 2007
- » Dávid, István: Műemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996



Prospekt



Spieltisch