Petersdorf bei Marktschelken

Petiș / Kispéterfalva

Hermannstadt / Sibiu County



Built	1720
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch

Repairs and restorations

1894 aus Hermannstadt (Kath. Elisabetkirche aus dem Theresianum) gekauft und von Franz Resch aufgebaut. Dabei wurde wahrscheinlich das Balgsystem geändert (statt 2 Keilbälte ein SChäpfbalg und ein Magazinbalg) und die Viola 4' anstelle einer Mixtur zuhinterst in der Orgel eingebaut/ Transferat din Sibiu (Biserica catolică sf. Elisabeta) la Petiș, montat de Franz Resch.

Position in the church

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console

Barock, die Verzierungen weisen auf den Anfang des 18. Jahrhunderts, / Baroc, ornamentele se aseamănă cu instrumente de la începutul secolului al 18-lea.

Stop list

Manual 1 Gedackt 8', Principal 4', Flauta 4', Octave 2', Quinte 1 1/3', Sedecima 1'. Viola 4'

Condition

Sehr gut, alle Register klingen, Balg funktioniert, leicht verstimmt, Holzwurmschäden an den Verzierungen. / Stare foarte bună, toate registrele se pot cânta, burduful intact, ușoare dezacordaje, deteriorări date de carii de lemn la ornemantele prospectului

Literature

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

More photos

Spieltisch