Hundertbücheln

Movile / Szászhalom

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1802
Organ builder	Samuel Joseph MAETZ
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Orgel im Raum

Repairs and restorations

1913 Karl Einschenk

Position in the church

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console

Klassizistisch, vergoldete Schnitzereien, Zinkpfeifen nicht original. / Clasicist, ornamente aurii, tuburi neoriginale de zinc.

Stop list

Manual 1	Bourdon 16' (B/D), Principal 8', Flöte 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octav 4', Quinte 2 2/3', Superoctav 2', Mixtur 3 fach.

Condition

Verwahrlost, Traktur vom Marder zerfressen, verbeulte und verstopfte Pfeifen, Klaviatur beschädigt. / Instrument degradat, tractura mâncată de rozătoare, tuburi deformate, astupate, claviatura deteriorată.

Literature

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

More photos

Marder am Werk

Verwaistes Instrument