Reußen

Ruşi / Rüsz

Hermannstadt / Sibiu County

Built	1805
Organ builder	Melchior ACHXS
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch

Repairs and restorations

1925 Wegenstein

Position in the church

Westempore / balconul vestic al bisericii

Case and console

Klassizistisch, 3 Felder, vergoldete Verzierungen, nicht originale Zinkpfeifen. / Prospect clasicist în 3 câmpuri, cu draperii şi ornamente aurite şi albastre, cu tuburi neoriginale din zinc.

Inscriptions

Auf dem C vom Subbaß 16' Inschrift betreffend die Gemeindeleitung zur Zeit des Orgelbaues. / Inscripție interioară pe tubul Do al registrului Subbass 16', referitor la mai marii comunității în timpul construirii. orgii

Stop list

Manual 1	Principal 8', Gedackt 8', Fuvola/Hohlflöte 8' (geteiltes Register), Octave 4', Flauto 4', Gemshorn 4', Superoctave 2', Mixtur 2 fach.
Pedal	Subbass 16', Viola 8'.

Condition

Besuch am 11. Juni 2017 durch Pfr. Klaus Untch und Musikwart Jürg Leutert: Orgel unspielbar. Motor läuft zwar, aber verschafft der Orgel keinen Winddruck. Fussbetrieb funktioniert knapp; Heuler und Hänger; Balg stark beschädigt. Stark verschmutzt in und um die Orgel (Mäuse, Marder), auch einige Abstrakten und Pfeifen durch die

Zähne der Tiere betroffen.

More photos



Gelenk



Inschrift