# Weilau

Uila / Vajola

Mureş County

| | |
|---|---|
| Built | 1862 |
| Organ builder | Samuel Friedrich BINDER |
| Key action | mechanisch |
| Stop action | mechanisch |

Abstrakten 2011

## Repairs and restorations

Samuel Binder verwendet Pfeifenwerk und Teile der Vorgängerorgel von Johannes Hahn (1773-1774). / Samuel Binder foloseşte tuburile şi părţi ale orgii precursoare de Johannes Hahn.
In der Brüstung steht: Renoviert 1906, 1970, 1994

## Position in the church

Westempore, Balganlage defekt, zwei Bälge direkt hinter dem Gehäuse.

## Case and console

Dreifeldrig, Zinkprospekt, mit einigen fehlenden Pfeifen. Grauer Anstrich. Spieltisch im Gehäuse.

## Stop list

**Manual 1** Coppel 8', Principal 4', Flöte 4', Octave 2', Hohlflöte 2', Quint 1 1/3', Sedecima 1', Mixtur 2 -3 fach..

## Condition

2011: vernachlässigt,aber die Orgel würde funktionieren, wenn der Balg geflickt wäre. Das Instrument ist nicht verwüstet, keine Marderspuren sichtbar.
2013: Grosse Reparaturarbeit: Pfeifen repariert und ergänzt, neue Klaviatur, neuer Prospekt

2012 und 2013 Reparatur der Orgel durch Robert Pozsár aus Klausenburg. Einweihung 2013.

## Miscellaneous

Die Prospektpfeifen sind von Pozsar Robert neu gemacht (siehe Reparatur 2013)

## Literature

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

## More photos

Prospekt

Inschrift

Orgelempore 2011

Spieltisch

Spieltisch 2013



neuer Prospekt