# Frauendorf

Axente Sever / Asszonyfalva

Kreis Hermannstadt / Sibiu

| | |
|---|---|
| Baujahr | 1926 |
| Orgelbauer | Söhne WEGENSTEIN |
| Spieltraktur | pneumatische Kegellade |
| Registertraktur | pneumatisch |

Brüstung

## Reparaturen und Restaurierungen

Nicht restauriert / nerestaurat

## Standort

Westempore; die Empore ist mit Instrumente spielenden Engeln verziert. / balconul de vest al bisericii, balconul este pictat cu îngeri cântând la diferite instrumente.

## Prospekt und Spieltisch

Prospekt der Vorgängerorgel (Hahn, 1777), nichtoriginale Zinkpfeifen / prospectul vechi al orgii Hahn (1777), tuburi neoriginale de zinc, Orgel enthält ca. 25 % Pfeifenmaterial von Johannes Hahn

## Inschriften

Über der Klaviatur / la claviatură: L. Wegensteins Söhne, Temeswar

## Disposition

| | |
|---|---|
| **1. Manual** | Principal 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octave 4', Rohrflöte 4', Superoctave 2', Mixtur 3fach. |
| **Pedal** | Subbass 16' |

PK

## Zustand

Mit Einschränkungen spielbar, Fehler im Pedal, Principal 8' funktioniert nicht. / Stare de funcționare la limită, pedalierul cu defecțiuni, Principalul 8' nu funcționează.
Juli 2019: prneumatische Registersteuerung durch Bukard Wenzel-Gazdag repariert. Seither auch Prinzipal 8' wieder funktional.

## Sonstiges

1974 elektrisches Gebläse eingebaut (Zahl: 2075-V/1974)

## Literatur


– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996


## Weitere Fotos

Spieltisch



Orgelempore