Dobring

Dobârca / Doborka

Kreis Hermannstadt / Sibiu

Baujahr	1898
Orgelbauer	Gebrüder RIEGER
Spieltraktur	mechanische Kegellade
Registertraktur	mechanisch



Orgelreste im Raum

Reparaturen und Restaurierungen

1917 Karl Einaschenk

Standort

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospekt und Spieltisch

Neugotisch / neogotic

Disposition

1. Manual	Principal 8', Bourdon 8', Gedackt 8', Salicional 8', Octave 4', Dolce 4', Rauschquinte 2 2/3', Zimbel.
Pedal	Subbass 16', Octavbass 8'.

Zustand

Total verwüstet, allein der Blasebalg funktioniert noch (Juni 2009). / Instrument complet devastat. Burduful mai există și este în stare de funcționare (iunie 2009).

Sonstiges

ZAEKR 400/176 - 249
Offerte der Firma Gebrüder Rieger, Jägerndorf, mit genauer Disposition und Orgelgrundriss. Preis: 1520 Gulden Ö.W. (Österreichischer Währung). 7. Februar 98

Literatur

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Weitere Fotos

Spieltisch, ade!