Galt

Ungra / Ugra

Județul Kronstadt / Braşov

Anul construcției	1846
Constructor	Heinrich MAYWALD
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch

Orgelempore

Reparații și restaurări

1874 Reparatur durch Emanuel Hradek (Hermannstadt)
Andreas Scherer (Martinsberg) ersetzt die 1917 requirierten Prospektpfeifen / inlocuieste tuburile din prospect rechiziționate în 1917
1935 Reinigung und Stimmung durch Karl Einschenk / curatare si acordaj
1967 Karl Einschenk und Reinhold Tellmann.

Prospect și consolă

Klassizistisch / clasicist

Dispoziție

Manualul 1	Principal 8', Viola da Gamba 8', Gedackt 8', Octav 4', Flauto dolce 4', Rohrflöte 4', Superoctava 2', Mixtur 3 fach.
Pedalier	Subbass 16', Violon 16', Octavbass 8', Principal 4'.

Stare

Nicht spielbar, Abstrakten zerbrochen, Vögel in der Orgel. / Nu se poate cânta, abstractele sunt rupte, păsări în orgă.

Dezember 2013 Prospektpfeiffen gestohlen
"Leider sind die Räuber 2 x eingebrochen.
Das erste Mal sind ca. die Hälfte der Metallpfeifen gestohlen worden.
Nun sind alle weg, lediglich ein Sack mit ca. 10 Pfeifen (Zinkprospektreste) und ein paar Kondukten ist noch da.
Traurig und brandaktuell . . . Alles restliche ist intakt: Traktur, Holzteile, Holzpfeifen, Windladen etc..... alles in gutem Zustand." (Steffen Schlandt, mail vom 15. Januar 2014).

Alte fotografii



Klaviatur

Registerzüge rechts

Registerzüge links.

verwüstete Pfeifen 2014

Nach dem Einbruch