Henndorf

Brădeni / Hégen

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1815
Constructor	Samuel Joseph MAETZ
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch

Reparații și restaurări

1871 Wilhelm Hörbiger (?)

Amplasare

Über dem Altar / deasupra altarului

Prospect și consolă

klassizistisch, 7 Felder, originale Zinnpfeifen, vergoldete Blumenornamente / clasicist, în șapte câmpuri, cu tuburi originale de staniu, cu ornamente florale scupltate și aurite

Inscripții

"Deo T. O. Laus" mit goldenen Buchstaben im Medallion über dem Mittelfeld / Medalion deasupra câmpului central

Dispoziție

Manualul 1	Subbass 16' (bis c'), Principal 8', Holzgeige 8' (bas/discant), Gedackt 8', Salicional 8', Octav 4', Flöte 4', Fugara 4', Quinte 2 2/3', Superoctav 2', Flöte 2', Mixtur 3fach

Stare

Blasebalg kaputt, deshalb unspielbar, Traktur unbeschädigt, Prospektpfeifen teilweise eingedrückt, Klaviatur beschädigt. / Instrument nefuncțional, burduful spart, tractura nedeteriorată, tuburile din prospect parțial deformate, astupate, claviatura deteriorată.

Bibliografie

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

– Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Alte fotografii

Spieltisch

Orgel und Altar (Gemälde von Arthur Coulin, 1911)

Traktur 2014

Prospektpfeifen

Nagetiere am Werk



Maetz-Pfeife