Reußen

Ruşi / Rüsz

Județul Hermannstadt / Sibiu

Anul construcției	1805
Constructor	Melchior ACHXS
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch

Reparații și restaurări

1925 Wegenstein

Amplasare

Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospect și consolă

Klassizistisch, 3 Felder, vergoldete Verzierungen, nicht originale Zinkpfeifen. / Prospect clasicist în 3 câmpuri, cu draperii şi ornamente aurite şi albastre, cu tuburi neoriginale din zinc.

Inscripții

Auf dem C vom Subbaſs 16' Inschrift betreffend die Gemeindeleitung zur Zeit des Orgelbaues. / Inscripție interioară pe tubul Do al registrului Subbass 16', referitor la mai marii comunității în timpul construirii. orgii

Dispoziție

Manualul 1	Principal 8', Gedackt 8', Fuvola/Hohlflöte 8' (geteiltes Register), Octave 4', Flauto 4', Gemshorn 4', Superoctave 2', Mixtur 2 fach.
Pedalier	Subbass 16', Viola 8'.

Stare

Besuch am 11. Juni 2017 durch Pfr. Klaus Untch und Musikwart Jürg Leutert: Orgel unspielbar. Motor läuft zwar, aber verschafft der Orgel keinen Winddruck. Fussbetrieb funktioniert knapp; Heuler und Hänger; Balg stark beschädigt. Stark verschmutzt in und um die Orgel (Mäuse, Marder), auch einige Abstrakten und Pfeifen durch die

Zähne der Tiere betroffen.

Alte fotografii

Gelenk



Inschrift