



Zustand 2010

Ortschaft

» Kleinalisch / Seleuş / Szászsöllös

Landkreis

» Mureş

Baujahr

» 1830

Orgelbauer

» Samuel Joseph MAETZ

Reparaturen oder Restaurierungen

» 1904 Karl Einschenk

1930 Wegenstein

1961 Otto Einschenk.

Standort

» Westempore / balconul de vest

Prospekt und Spieltisch

» Klassizistisch, 7 Felder, vergoldete Blumenornamente, Prospektpfeifen aus Zink; Spieltisch zum Altar. / Clasicist, 7 câmpuri, ornamente florale aurii, tuburi de prospect din zinc; consola întoarsă cu fața spre altar.

Inschriften

» Täfelchen über dem Manual / tăbliță deasupra manualului: Karl Einschenk renovirt 1904

Disposition

» **1. Manual**

Coppel 8', Principal 4', Flöte 4', Gambe 4', (war Octav 2'), Quint 1 1/3', Mixtur 3 fach.

Traktur

» **Registertraktur :**

mechanisch

» **Spieltraktur :**

mechanisch

Zustand

» Nicht spielbar, vom Holzwurm befallen / Impracticabil, carcasa atacată de carii de lemn.

Sonstiges

» Kein Orgelventilator, nur Tretbalg.



Zustand 2010



Prospekt



Mechanik 2010