



Kirche 2011

Ortschaft

» Felldorf / Filitelnic / Fületelke

Landkreis

» Mureș

Baujahr

» 1875

Orgelbauer

» Samuel Friedrich BINDER

Standort

» Bis 1993 stand die Orgel in der Kirche über dem Altar. Danach wurde sie ins Pfarrhaus verlagert und dort 2003 verwüstet. / Până în 1993 orga a fost amplasată în biserică deasupra altarului, apoi transferată în casa parohială unde a fost devastată în anul 2003.

Disposition

» **1. Manual**

Coppel 8', Principal 4', Flöte 4', Salicional 4', Octav 2', Mixtur 3 fach.

Andere Anmerkungen bezüglich der Disposition

» Windablaß, Calcantenzug

Traktur

» **Spieltraktur :**

mechanisch

» **Registertraktur :**

mechanisch

Sonstiges

» Nach dem Verfall der Kirche wurden die Reste der Orgel und andere Einrichtungsgegenstände der Kirche ins Pfarrhaus verlagert. (Nachricht von Pfarrer Johannes Halmen)

2006, nach einem Einbruch im Pfarrhaus, wurden die verbliebenen Orgelteile und andere Teile der Inneneinrichtung ins Pfarrhaus von Zendersch verlagert. (Nachricht von Michael Meyndt)
Im Jahr 2011 waren die Orgelreste in Zendersch nicht mehr vorhanden.

Bibliographie



Kirche 2011



einsturzgefährdet (2011)



Zu spät in Sicherheit gebracht



Hier stand die Orgel.



Spieltisch



Historische Aufnahme



Orgel im Pfarrhaus, vor 2003



Windlade 2011



www.siebenbuergen.de

Einstmal in Felldorf (1968)