Steierdorf

Anina / Stájerlak

Caraş-Severin County

Built	1850
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch

Repairs and restorations

Nicht repariert / instrument nereparat

Position in the church

Westempore / pe balconul vestic al bisericii

Case and console

Neubarock, vergoldete Verzierungen auf braunem Grund, 3 Felder, Pfeifenimitationen im Prospekt. / Neobaroc, maro/auriu, trei câmpuri, dar cu imitații de tuburi din lemn

Stop list

Manual 1	Flöte 8', Flöte 4' und zwei Harmoniumgregister / și două registre de armoniu
Pedal	ohne eigene Register / fără registre proprii

Condition

In schlechterm Zustand aber spielbar, sowohl als Orgel als auch als Harmonium! / Instrument în stare proastă, dar se poate folosi atât ca orgă cât și ca armoniu!

More photos

Spieltisch

Pfeifenzüge



Harmoniumzüge

Dornröschenschlaf

Rückseite