



Hamruden

Homorod / Homoród

Kronstadt / Braşov County

Built	1793
Organ builder	Johannes PRAUSE
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Repairs and restorations ■■■

1903 Andreas Scherer

Position in the church ■■■

Über dem Altar / deasupra altarului

Stop list ■■■

Manual 1 Subbass 16' B, Subbass 16' D, Principal 8', Gedackt 8', Octava 4', Fugara 4', Flöte 4', Octav 2', Quint 2 2/3', Mixtur 4 fach.

Windauslaß

Condition ■■■

Spielbar / Orga functioneaza

Besuch im Juni 2023 von Steffen Schlandt und einigen SchülerInnen: der Schadenumfang ist beträchtlich. Siehe dazu den Link unter Klangbeispiele.

Trotz des funktionierenden Marderschrecks sind viele Pfeifen in Mitleidenschaft gezogen worden. Es besteht ein Handlungsbedarf. Die

Einheit von Altar, Orgel, weiterer Ausschmückung ist einmalig!

Miscellaneous ■■■

Marderschreck mit Netzversorgung (Strom) von U. Philippi am 30.6.2018 aufgestellt

Schnitzerei auf der Bank neben der Orgel."Campa Banc 1805". Dort saß offenbar der Campanator/Glöckner, der aber auch in der Kirchenmusik aktiv sein musste – vielleicht auch den Balg zu treten hatte. Der Campanator war auch im Schulwesen tätig mit Unterrichten. siehe Foto

More photos ■ ■ ■



Orgelpfleger



Orgel im Raum



Spieltisch



Notenpulte der Adjuvanten



Balgtretanlage in anderer Perspektive



Klaviaturbacken