



Botsch

Batoș / Bátos

Mureș County

Built	1902
Organ builder	Carl EINSCHENK
Key action	mechanische Kegellade
Stop action	mechanisch



Mechanik im Spieltisch

Repairs and restorations ■■■

1919 von Sauer (Frankfurt/Oder) restauriert / restaurat de firma Sauer
nach 1945 stark zerstört / devastat după 1945;
1958 macht Otto Einschenk 4 Register wieder spielbar / Otto Einschenk repară 4 registre.

Position in the church ■■■

Westempore, Balganlage ohne Gebläse.

Case and console ■■■

großer, fünffeldriger Zinkprospekt, in braun-gold gehalten. Zweimanualiger Spieltisch, zum Altar gewendet, C-f^{'''},
Pedal C-d[`],

Stop list ■■■

Manual 1 Bordun 16', Prinzipal 8', Gamba 8', Salicional 8', Oktav 4', Flauta 4', Mixtur 4f

Manual 2 Flötenprinz. 8', Liebl. Gedackt 8', Aeoline 8', Fugara 4', Waldflöte 2'

Pedal Violon 16', Subbafs 16', Oktavbafs 8', Cello 8', Bafsflöte 4'

Die Orgel hatte feste Kombinationen: mf, f, tutti sowie alle Normalkoppeln

Condition ■■■

2011: Ein Bild der Verwüstung, sowohl der Spielanlage, als auch des Orgelinneren. Besonderes mechanisches System!

Literature ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000


More photos 



Spieltisch



Orgelempore



Wellenbrett



Mechanik von Einschenk



Verwüstung (?)