




Irmesch

Ormeniș / Szászörményes

Mureș County

Built	1875
Organ builder	Wilhelm HÖRBIGER
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Mechanik bei Hörbiger

Repairs and restorations ■■■

1928 Wegenstein

Position in the church ■■■

Westempore / balconul vestic

Case and console ■■■

Neugotisch, vergoldete Verzierungungen auf braunem Grund, 4 Felder, Zinkpfeifen, Spieltisch zum Altar. / Neogotic, ornamente aurii pe fond maro, 4 câmpuri, tuburi de zinc, consola spre altar.

Stop list ■■■

Manual 1 Bordun 8', Viola di Gamba 8', Principal 4', Rohrflöte 4', Octav 2', Mixtur 2 f.ach.

Pedal Subbafs 16', Octavbafs 8'

Ambitus: Manual C - f''', Pedal C - c'.

Condition ■■■

Notdürftig spielbar: e-Taste im Pedal zerbrochen, Balg gerissen, Instrument verstimmt. / Instrumentul funcționează deficitar, clapă mi din pedalier este ruptă, dezacordat, burduful spart.

Miscellaneous ■■■

Kein Orgelventilator.

More photos ■■■




Spieltisch



Prospekt



Zustand 2022



Zustand 2022