



Kreisch

Criș / Keresd

Mureș County

Built	1854
Organ builder	Samuel Friedrich BINDER
Key action	mechanisch
Stop action	mechanisch



Spieltisch

Repairs and restorations ■■■

1892 Eugen Palfy

1907 Karl Einschenk

Stop list ■■■

Manual 1 Bourdon 16', Principal 8', Gedackt 8', Dolce 8', Octav 4', Flöt 4', Superoct. 2', Mixtur 3 fach..

Condition ■■■

Die Orgel ist Ende Juli 2016 ausgebaut und von der Orgelbauwerkstatt in Honigberg revidiert worden.

Miscellaneous ■■■

ZAEKR 400/125 - 345

Quittung über 55 fl. ö. W. (Gulden österreichische Währung) für Reparatur und Stimmung der Orgel an Eugen Palfy Orgelbauer, 31. Juli 1892

ZAEKR 400/125 - 333

Kostenvoranschlag über die Aufstellung und gründliche Reparatur der Orgel, 2. Mai 1907

Orgel-Renovierungs-Vertrag mit der Firma Karl Einschenk, Orgelbauer in Kronstadt, 23. Juli 1907

§ 10: Die übrig gebliebenen Orgelteile gehören dem Orgelbauer.

"Gutachten über die, vom Orgelbauer, Herrn Karl Einschenk renovierte Orgel der ev. Kirchengemeinde A. B. Kreisch", von Gust. Fleischer, Kreisch, am 12. Dezember 1907

"Das Werk ist ein Positiv u. besitzt folgende Register: Principal 8', Principal 4', Octave 2', Mixtur 3 fach, Bordun 16', Gedeckt 8', Flöte 4', Dolce 8'."

"Dolce 8', die einzige neue, von Herrn Einschenk gebaute Gambenstimme besitzt rechten Gambenton und wird sich namentlich für Begleitungen von Solostimmen trefflich eignen."

Literature ■ ■ ■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

More photos ■ ■ ■




Zur Erinnerung



Orgelepore



Prospekt



Orgel im Raum