

Keine Bilder

Ortschaft

» Grofsschogen / Şieu / Nagysajó

Landkreis

» Bistritz / Bistrița-Năsăud

Baujahr

» 1852

Orgelbauer

» Samuel Friedrich BINDER

Reparaturen oder Restaurierungen

» nach 1945 zerstört / distrusă după 1945

1976 Gehäuse, Windladen und einige Pfeifen vorhanden / Se mai păstrează dulapul orgii, cutia de suflu și o parte din tuburile orgii.

Disposition

» **1. Manual**

Subbafs 16', Flauta Major 8', Principal 4', Flauta minor 4', Quinta 2 2/3', Octave 2', Waldflöte 2', Mixtur 3 f ach.

Andere Anmerkungen bezüglich der Disposition

» Tremulant

Traktur

» **Registertraktur :**

mechanisch

» **Spieltraktur :**

mechanisch

Sonstiges

» Zahl 99-V / 1983 und G.Z. 97-V 7 1983

Împuternicire für Hermann Binder "de a transporta în perioada 18-20 ianuarie 1983 diferite piese de orgi de la Bistrița, Şieu Măgheruș la Sibiu."

Zahl 714-V / 1985

"Tatsächlich gibt es in Grofsschogen, Birk und Oberneudorf nur noch Orgelreste, die abgebaut ... und

fortgeschafft werden können."

Dazu Hermann Binder: "Die Orgelreste sind brauchbar - miteinander jedoch nicht kombinierbar. Es lohnt sich auch nur sie abzubauen für gezielten Bedarf." (4. Juni 1986)

Notiz von Hermann Binder: "Die Orgelreste aus Grofsschogen wurden aus der Kirche hinausgeworfen."
(14. Februar 1996)
