

Spieltischdetail 2020

Ortschaft

» Rohrbach / Rodbav / Nádpatak

Landkreis

» Kronstadt / Braşov

Baujahr

» 1850

Orgelbauer

» Unbekannt / necunoscut

Reparaturen oder Restaurierungen

» 1930 Andreas Scherer

Disposition

» 1. Manual

Subbass 16', Principal 8', Gamba 8', Salicional 8', Traversflöte 8', Gedackt 8', Octav 4', Flöte 4', Superoctav 2', Mixtur 4 f.ach.

Traktur

» Registertraktur:

mechanisch

» Spieltraktur:

mechanisch

Zustand

» unspielbar seit Jahrzehnten

Pfeifenwerk innen vom Marder stark verwüstet.

Sonstiges

» Jeden Sommer findet in der Kirche ein Gottesdienst statt.


Die ChorFenster werden im Herbst neu gemacht. Das Dach ist dicht.

Bibliographie

» Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000



Spieltischdetail 2020



Prospektansicht 2020



Die hinten an der Orgel fehlenden Subbasspfeifen liegen im Orlgeinnern am Boden



Marder in der ORgel



PEdalklaviatur



Manualklaviatur



Türe zwischen Balgraum und Orgelempore ist (auf der aAlgraumseite) isoliert mit einer Matte



Blick aus dem Balgraum ins Freie



Subbass mit fehlenden Pfeifen



Balgraum hinter der Orgel