



Hamruden

Homorod / Homoród

Județul Kronstadt / Brașov

Anul construcției 1793

Constructor Johannes PRAUSE

Traktura manualelor mechanisch

Traktura registrelor mechanisch



Reparații și restaurări ■■■

1903 Andreas Scherer

Amplasare ■■■

Über dem Altar / deasupra altarului

Dispoziție ■■■

Manualul 1 Subbass 16' B, Subbass 16' D, Principal 8', Gedackt 8', Octava 4', Fugara 4', Flöte 4', Octav 2', Quint 2 2/3', Mixtur 4 fach.

Windauslaß

Stare ■■■

Spielbar / Orga functioneaza

Besuch im Juni 2023 von Steffen Schlandt und einigen SchülerInnen: der Schadenumfang ist beträchtlich. Siehe dazu den Link unter Klangbeispiele.

Trotz des funktionierenden Marderschrecks sind viele Pfeifen in Mitleidenschaft gezogen worden. Es besteht ein Handlungsbedarf. Die

Einheit von Altar, Orgel, weiterer Ausschmückung ist einmalig!

Diverse ■■■

Marderschreck mit Netzversorgung (Strom) von U. Philippi am 30.6.2018 aufgestellt

Schnitzerei auf der Bank neben der Orgel."Campa Banc 1805". Dort saß offenbar der Campanator/Glökkner, der aber auch in der Kirchenmusik aktiv sein musste – vielleicht auch den Balg zu treten hatte. Der Campanator war auch im Schulwesen tätig mit Unterrichten. siehe Foto

Alte fotografii ■ ■ ■



Orgelpfleger



Orgel im Raum



Spieltisch



Notenpulte der Adjuvanten



Balgtretanlage in anderer Perspektive



Klaviaturbacken