



Rohrbach

Rodbav / Nádpaták

Județul Kronstadt / Brașov

Anul construcției	1850
Traktura manualelor	mechanisch
Traktura registrelor	mechanisch



Spieltischdetail 2020

Reparații și restaurări ■■■

1930 Andreas Scherer

Dispoziție ■■■

Manualul 1 Subbafs 16'; Principal 8'; Gamba 8'; Salicional 8'; Traversflöte 8'; Gedackt 8'; Octav 4'; Flöte 4'; Superoctav 2'; Mixtur 4 f.ach.

Stare ■■■

unspielbar seit Jahrzehnten

Pfeifenwerk innen vom Marder stark verwüstet.

Diverse ■■■


Jeden Sommer findet in der Kirche ein Gottesdienst statt.

Die ChorFenster werden im Herbst neu gemacht. Das Dach ist dicht.

Bibliografie ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000


Alte fotografii ■■■



Prospektansicht 2020



Die hinten an der Orgel fehlenden Subbasspfeifen liegen im Orgleinnern am Boden



Marder in der Orgel



PEdalklaviatur



Manualklaviatur



Türe zwischen Balraum und Orgelempore ist (auf der aAlraumseite) isoliert mit einer Matte