



Rothbach

Rotbav / Szászveresmart

Județul Kronstadt / Brașov

Anul construcției	1907
Constructor	József ANGSTER
Traktura manualelor	pneumatisch
Traktura registrelor	pneumatisch



Orgelempore vor dem Turmkollaps am 19. Februar 2016

Reparații și restaurări ■■■

1927 Karl Einschenk

Amplasare ■■■

Westempore / balconul de vest

Dispoziție ■■■

Manualul 1 Principal 8'; Gedackt 8'; Rauschquint 2 2/3'.**Manualul 2** Salicional 8'; Rohrflöte 8'; Dolce 4'.**Pedaliar** Subbafs 16'; Cello 8';

MK, I/P, II/P, Sub OK, Sup.OK.

Stare ■■■

Durch den Einsturz des Turmes am Freitag, 19. Februar 2016 ist die Orgel, die an der Innenwand des Turmes stand, heruntergerissen und in den Trümmern liegengeblieben. Einige der noch brauchbaren Teile der Orgel sind am 22. Februar 2016 ins Kirchenschiff geborgen worden: Bleirohre, Orgelpfeifen und Windladen. Weitere Bergungsarbeiten stehen an, wurden aber soeben (22.2., 13.15h) wegen weiterer Einsturzgefahr bis auf weiteres unterbrochen, bis das Gebäude verantwortbar gesichert ist. Eine Bergung der Orgel ist wegen der Sicherung vorläufig nach Ostern vorgesehen.

Bibliografie ■■■

– Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000

Alte fotografii ■■■




Spieltisch vor dem Turmkollaps am 19. Februar 2016



Im Profil vor dem Turmkollaps am 19. Februar 2016



Blick vom Kirchenschiff auf die Trümmer; 22. Februar 2016



Blick vom Kirchenschiff auf die Trümmer 22. Februar 2016